


# IPG FIBER LASER



MODIFICA RISPETTO ALLA VERSIONE 1.0 B  
 - INVERTITO I SEGNALI DEI PIN 11 E 12 (ERRORE IN PROGETTAZIONE)

**DS4**  
 Via Giardin 32  
 24066 Pedersopp  
 BERGAMO  
 Italy

The LASER INTERLOCK DEBUGGER

Document Number

Rev 1.0 C

Date: Wednesday, June 18, 2014 Sheet 1 of 1