

CONTROLL	\cap		DI //VD		
CONTROLL	\cup R	EIVIOTO	DI VAR	IABILI	WARCHIO

STRUTTURA DEL PROTOCOLLO:

Master = PC remoto

Slave = PC marcatrice laser

Master → Slave

Iniziatore	Comando	Parametri	CRC	Terminatore
------------	---------	-----------	-----	-------------

Slave → Master

Iniziatore Coman-	Codice errore	Parametri	CRC	Terminatore
-------------------	------------------	-----------	-----	-------------

Iniziatore: Carattere ASCII 2 (STX).

Comando: Composto da un byte, indica l'azione che il programma eseguirà.

Parametri: Dati necessari al comando per effettuare l'azione (Non è possibile includere in questo campo i caratteri ASCII 0,1,2,3).

CRC: Composto da un byte, viene calcolato effettuando un'operazione XOR fra tutti i byte del messaggio e dei parametri (quindi iniziatore e terminatore esclusi); se infine il valore ottenuto è minore di 4, si sommerà 4 al valore risultante.

Se il checksum calcolato non corrisponde a quello effettivamente ricevuto, il pacchetto è da considerarsi corrotto e quindi da scartare.

Terminatore: Carattere ASCII 3 (ETX).

Codice errore: Composto da un byte, indica l'esito del comando. Errori possibili:

Codice	Descrizione
0	Nessun errore
2	File non trovato (Tabella variabili inesistente)
9	Variabile inesistente
?	Errore nei parametri o nel formato della stringa
?7	CRC errata



Solo in caso di errore per CRC errata, il campo *comando* nella stringa è nullo, quindi:

Slave → Master

Iniziatore	Codice errore	CRC	Terminator e
STX	?7	CRC	ETX

Parametri di comunicazione: 9600bps, nessuna parità, 8bit dato, 1 bit di stop

Pg. 2/4 DS4 Laser Technology



2 LETTURA VARIABILE DA REMOTO:

Master → Slave

Iniziatore	Comando	Parametri	CRC	Terminator e
STX	8	<numero variabile=""></numero>	CRC	ETX

Comando: Carattere ASCII "8".

Parametri: Numero variabile da leggere (1-240) racchiuso fra <>.

Slave → Master

Risposta in caso di interrogazione corretta:

Iniziatore	Comando	Codice errore	Parametri	CRC	Terminator e
STX	8	0	Contenuto variabile	CRC	ETX

Comando: Carattere ASCII "8".

Codice errore: Nessun errore. Carattere ASCII "0".

Parametri: Contenuto della variabile (max 26 caratteri).

Risposta in caso di interrogazione errata:

Iniziatore	Comando	Codice errore	CRC	Terminator e
STX	8	Numero errore	CRC	ETX

Comando: Carattere ASCII "8".

Codice errore: Numero errore. (carattere ASCII 2,9,?).

DS4 Laser Technology Pg. 3 / 4



3 SCRITTURA VARIABILE DA REMOTO:

Master → Slave

Iniziatore	Comando	Parametri	CRC	Terminator e
STX	G	<numero variabile="">contenuto</numero>	CRC	ETX

Comando: Carattere ASCII "G".

Parametri: Numero variabile da scrivere (1-240) racchiuso fra <>, seguito dal contenuto della stessa (max 23

caratteri).

Slave → Master

Risposta in caso di interrogazione corretta:

Iniziatore	Comando	Codice errore	CRC	Terminator e
STX	G	0	CRC	ETX

Comando: Carattere ASCII "G".

Codice errore: Nessun errore. Carattere ASCII "0".

DS4 Laser Technology Pg. 4 / 4